

HAC-GW-D 集中器(GPRS 网关) 使用手册 Version 2.25





地址:广东省深圳市南山区兴科一街深圳国际创新谷1栋A座9层



目 录

—.HAC-GWD 集中器 (GPRS 网关) 功能特点	2
二.HAC-GWD 集中器 (GPRS 网关) 的应用	2
三.HAC-GWD 集中器 (GPRS 网关) 的使用方法	2
3.1 工作电源	2
3.2 连接端口定义	2
3.3 安装使用步骤	3
3.4 网关网络上行数据协议	4
3.5 网关网络下行数据协议	7
3.6 网关参数设置协议	9
3.7 信道组频率	9
四.HAC-GWD 的技术参数	9
4.1 无线接收模块的技术参数	9
4.2 GPRS 模块的技术参数	10

一. HAC-GWD 集中器 (GPRS 网关) 功能特点

- 1. 室外防水型外壳, 110V-220V AC 工业电源。
- 2. 可使用 HAC-PDAD 手持机可设置工作信道组。
- 3. 接收 HAC-MD 低速发射的数据和HAC-RPD 转发的数据发至远程服务器。
- 4. 接收远程服务器的控制命令,直接或通过 HAC-RPD 控制 HAC-MD。
- 5. 客户可以通过串口自主设置 GPRS 网络参数。
- 6. 华奥通提供相应的动态数据链接库支持服务器开发。
- 7. 可远程升级。网关连接服务器后,服务器可远程升级网关程序。
- 8. 双频接收功能。网关能同时接收**MD**在两个频率上发射的数据。

二. HAC-GWD 集中器 (GPRS 网关) 的应用


配套HAC-MD, HAC-RPD 组成一个固定的点对多点通讯网络,接收数据再通过 GPRS 网络转发到 Internet。接收远程服务器的控制命令,直接或通过 HAC-RPD 控制 HAC-MD 的各种状态。

三. HAC-GWD 集中器 (GPRS 网关) 的使用方法

3.1 工作电源


110V/220V交流电源。

3.2 连接端口定义



3.3 安装使用步骤

- 1) HAC-GWD 网关使用前需要通过 DB9 母头进行网络的 IP 地址和端口号的参数设置, 请参照<HAC-GWD 网关参数设置协议>。DB9 母头为 RS232 电平: 2 脚为 TXD, 3 脚为 RXD, 5 脚为 GND。
- 2) HAC-GWD 网关需要安装当地运营商的 GPRS 的 SIM 卡。
- 3) 安装固定 HAC-GWD 网关,注意 HAC-GWD 是室外防水型,要根据雨水的流向选择正确的安装方向。建议将集中器悬挂固定在高的位置(如电线杆)安装示意图:



(1) 杆缆固定柱

(2) 六角螺钉

(3) 杆缆

(4) 电线杆

安装流程:

用內六角扳手稍微松开集中器背面两块杆缆固定柱上的六角螺钉,直至可以将杆缆放入杆缆固定柱中间的卡槽中,拧紧已松开的六角螺钉。

- 4) 安装无线模块天线和 GPRS 天线。
- 5) 连接 110V/220V 交流电源。
- 6) 确认网关工作状态指示灯:

红灯——电源指示:通电红灯亮。

绿灯——GPRS 网络指示: 网络连接慢闪 (亮 1 秒, 灭 4 秒); 网络断开快

闪(亮0.5秒,灭0.5秒)。

蓝灯——MD 无线模块通信指示: 收集到一帧有效数据蓝灯闪一次。

3.4 网关网络上行数据协议

HAC_GWD 串口(9600bps, 8N1)从 MRD_GWD 接收到数据如下,并将该数据打包上 传到指定的 IP 和端口。

0	x24	П3	ID2	ID1	100	Frame Type	LenH	LenL	Data	CRCH	CRCL

0x24: 前导码

ID3~ID0: HAC-GW-D的 ID 号

Frame Type: 数据帧类型

a) 0x00: 报告 IMSI, GSM RSSI;

b) 0x01: 用户数据;

c) 0x02: 当前 IP 地址信息;

d) 0x03: 心跳包;

e) 0x04: 报告 HAC GW D 的版本号;

LenH LenL:数据包长度

Data: 数据包

a) Frame Type = 0x00

Data: IMSI (ascll, 15 byte) + GSM RSSI (signed char, 1 byte)

b) Frame Type = 0x01

Data: 用户数据

c) Frame Type = 0x02 Data:

[IP, Port, Priority][...], 都是 ASCII;

例: [192.168.1.1,10000,1][219.222.170.26,8008,5]

d) Frame Type = 0x03

Data: 心跳包的时间间隔(分钟)(默认1分钟)

e) Frame Type = 0x04

Data: HAC_GW_D 的版本号

CRCH CRCL: CRC 校验, CRC 校验多项式= \$1021。

解释 Frame Type = 0x01 时, "Data: 用户数据", 此数据是HAC-MRD

接收到 HAC-MD 无线数据后从串口送出的,数据协议如下:

	10 1 0 1 1							
帧头	项目号	帧类型	版本号	时间	数据长度	数据域	场强	校验
24	PIDH PIDL	FTP	Ver	Y,M,D,H,M,S	SDL(1byte)	DATA	RSSI	CS

帧头: 上行数据帧头 0x24

PIDH,PIDL: 项目号 FTP: 帧类型 a) 0x01: 数据模式. 用于上传接收到的 MD 的数据

b) 0x02: 程序升级模式. 用于传输升级 HAC-MRD. 此文档说明省略该模式.

e) 0x03: 参数设置模式, 用于传输下行设置命令或上行命令反馈

Ver: HAC-MRD 固件版本号

时间: 年月日时分秒, 按 HEX 编码,6 byte.

SDL: 内网数据长度 1byte

DATA: 内网数据

RSSI: MRD 接收数据场强值

CS: 包括帧头在内的所有数据校验和.

a) FTP=0x01 数据模式

HAC-MRD收到HAC-MD上传的(DATA)内网数据协议:

ID4 ID3 ID2 ID1 TPN RPID3 RPID2 RPID1 RPR S V D4 D3 D2 D1 SN

ID4-ID1:表 ID, 高字节在前, HEX

TPN: 表属性。

В7	В6	В5	B4	В3	B2	B1	ВО
表类型		计量模式	保	留	脉冲	常数	PN

其中:

B₇B₆: 表类型: 水表为 00, 燃气表为 01, 热表为 10, 11 保留

B₅: 计量模式

0: 双干簧管 1: 单干簧管

B₄B₃: 保留 B₂B₁B₀ 脉冲常数

> PN=000: 直读表; PN=001: 保留; PN=010: 保留; PN=011: 保留;

PN=100: 1 个计量脉冲计 10 升; PN=101: 1 个计量脉冲计 100 升; PN=110: 1 个计量脉冲计 1000 升;

PN=111: 保留。

RPID3-RPID1: 中继 ID, 为 0 时,表示数据未被中继转发。

RPR: 中继接收 MD 数据时的 RSSI。

0x00: 表示该数据是未被中继

>0x80: 表示该数据是由中继HAC-RPD 转发, 此时,该字节表示中继接收 RSSI

<0x80: 表示该数据是由HAC-RPD本身发出

B7	В6	B5	B4	В3	B2	B1	В0
0	1	保留		初始化标志	信道		保留

B7: 固定 0

B6: 固定 1: 反馈命令

B5: 保留

B4: 低功耗中继唤醒反馈。收到集中器全网抄表命令后,中继器给集中器的反馈。

B3: 1: 路由表初始化完成 0:其他反馈信息

B2B1: 信道组号。0-3

BO: 功率 0: 50mW 1:500mW

当 RPR 的 Bit4 = 1 时(低功耗中继唤醒反馈)

低功耗中继反馈解析如下:

D4	D3	D2	D1	解析
----	----	----	----	----

0x01	0	0	0	收到集中器全网抄表命令后,中继器 申请序列号。
0x02	BV			BV 为中继器电池电压。V=BV/21.6 并且所有群抄表数据都已经上传完。
0x03	0	0	0	中继器有没上传的群抄数据

S: 表的状态字, 其 8 位定义如下:

ſ	В7	В6	В5	B4	В3	B2	B1	ВО
	故障 其中	方向	磁攻击	掉电	DER	阀门	仔	留

B₇ 断线标志: 0 正常 1 阀门故障,包括到位开关故障、控阀时 电压过低或阀门本身不转。

B₆方向: 0 上行 1:下行 0 正常 1 有磁攻击。

B₅ 磁攻击标志: B₄ 掉电标志: 0 电池正常 1 电池已经去除。

B₃ DER状态: 0: 当前计量数据正确; 1: 当前计量数据错误。

B2 阀门状态: 0: 阀门开; 1: 阀门关

B₁B₀保留。

V: 电池电压值,16进制,取值0~255。电池电压小于等于3.1V为报警电压。该值转 换为电压的公式如下: Vb=V/21.6(单位为V)

D4-D1 读数 Data = (D4 D3 D2 D1)/(Pn) (M³)

Pn 和 PN 有关系

PN=011	PN=100	PN=101	PN=110
Pn=1000	Pn=100	Pn=10	Pn=1

SN: 流水号 0-255 循环。

b) FTP=0x03: 参数设置模式

<u> </u>	11 0A05. 3 X	
SDL	数	据域DATA
SDL	命令	参数/说明
		Ch 信道号(1byte)
0x02	RSP(0x01)	PDA 设置参数后的反馈信息.
		这个参数由PDAD 无线设置,不能通过串口设置
0x01	RUT(0x02)	时间更新反馈
0x03	RBV(0x03)	电池电压上报,低 2字节为电压采样信息 ADC (只有低12-bit 有效), V=ADC * 92250/159744/100
0x01	RCL(0x81)	无参数 清除路由表反馈

3.5 网关网络下行数据协议

0x26 IB3 IB2 IB1 IB0	Frame Type	LenH	LenL	Data	CRCH	CRCL

0x26: 前导码

ID3~ID0: HAC-GW-D的 ID 号

Frame Type: 数据帧类型 LenH LenL: 数据包长度

Data: 数据包

a) Frame Type = 0x01

Data: 用户数据

b) Frame Type = 0x02

I. 读 IP 地址信息:

LenH LenL = 0x00 0x00, Data 为空

II. 写 IP 地址信息:

Data: [IP,Port,Priority][...], 都是 ASCII;

例: [192.168.1.1,10000,1][219.222.170.26,8008,5]

c) Frame Type = 0x05, 读 HAC-GWT 的版本号

LenH LenL = 0x00 0x00, Data 为空

d) Frame Type = 0x10, 进入远程升级 HAC-GWT 模式

LenH LenL = $0x00 \ 0x01$, Data $\% \ 0x00$

CRCH CRCL: CRC 校验, CRC 校验多项式=\$1021。

解释"Data: 用户数据",此数据是 HAC-GWD 中内网无线需要处理的数据。

1) 下行设置 MRD

帧头	项目号		帧类型	版本号	数据长度	数据域	校验
0x26	PIDH PIDL		0x03	0	SDL(2byte)	DATA	CS

帧头: 下行帧头 0x26

PIDH,PIDL: 项目号

帧类型: 0x03

Ver: 固件版本号, 固定为 0 SDL: 内网数据长度 2byte DATA: 下行控制终端命令

CS: 包括帧头在内的所有数据校验和.

数据域 DATA 解析:

П.						
	SDL		数据域 DATA			
		命令	参数/说明			
	0x0007	UT(0x01)	YMDHMS 时间更新			

2) 下行设置 MD

26 PIDH PIDL 0x01 0 SDL(2byte) DATA CS

帧头: 下行帧头 0x26 PIDH,PIDL: 项目号

帧类型: 0x01

Ver: 固件版本号, 固定为 0 SDL: 内网数据长度 2byte DATA: 下行控制终端命令

CS: 包括帧头在内的所有数据校验和.

数据域 DATA 解析:

ID4	ID3	ID2	TD1	TPN	S	RID3	RID2	RID1
11/1	100	104	11/1	1111	U	KIDO	KIDZ	KIDI

ID4-ID1: 表 ID, 高字节在前, HEX

TPN: 表属性。

В7	В6	В5	B4	В3	B2	B1	ВО
表类型 保管		留					

其中:

B₇B₈ 表类型: 水表为 00, 燃气表为 01, 热表为 10 , 11 保留 对应的表类型必须一样才能控制 MD

S: 表的控制状态字, 其 8 位定义如下:

В7	B6	B5	B4	ВЗ	B2	B1	ВО
抄表	控	阀	初始化		其它	命令	

其中:

B₇ 抄表状态: 0 不抄; 1 抄表。

B₆ B₅ 控阀状态: 00 没有控制, 01 开阀控制, 10 关阀控制, 11 保留。

B₄: 初始化HAC-GWD的DID表格 1:初始化 0:不初始化

其它命令: 发送以下命令时, B4-B7 都等于 0; (V2. 21 升级功能) 0x01: 疏通阀命令, 群唤醒命令, ID=0;

0x02: 开启冒泡功能, 群唤醒命令, ID=0;

0x03: 关闭冒泡功能, 群唤醒命令, ID=0;

0x04: 广播抄表命令。如果 RID=0,则由集中器自主完成抄表过程;如果 RID! =0(必 须是低功耗中继 ID),则由指定路径完成。

0x05: 回收群抄数据命令。通过手动方式回收低功耗中继器群抄表数据。

RID3-ID1: 中继器ID, 高字节在前, HEX

(注: RID3-RID1 = 0xFFFFFF 为通过默认路径下发; RID3-RID1 = 0x0000000 为通过集中器下发; RID3-RID1 != 0x0000000 且RID3-RID1 != 0xFFFFFF 为通过相应中继器下发;)

3.6 网关参数设置协议

用户可通过 AT 命令设置和读取 HAC-GWD 的IP 和端口号。 具体操作过程:

- 1) 通过网关内的 DB9 头与 PC 连接,打开超级终端,格式 9600,8N1,无数据流控制。
- 2) 设置设置 IP. AT+TCPSETUP=1, [<ip>, <port>, <Priority>] <ip>: 服务器 IP 地址

〈port〉:端口号

< Priority >: 优先级

0: 关闭

1: 高优先级

5: 低优选级

<0~5>

eg:

AT+TCPSETUP=1, [211. 154. 140. 203, 8006, 1] +TCPSETUP: OK 返回 'OK' 说明设置成功

3) 读取 IP

AT+TCPSETUP=?

+TCPSETUP: [211. 154. 140. 203, 8006, 1]

4) 重启 DTU (为了使参数生效) at+reboot

3.7 信道组频率

HAC-GWD 可通过 PDAD 设置信道组,默认为 0 信道组。

CHGR NO.	CH0(MHz)	CH1(MHz)	CH2(MHz)
0	482.0078	476.0078	488.0078
1	483.5078	477.5078	489.5078
2	485.0078	479.0078	491.0078
3	486.5078	480.5078	492.5078

四. HAC-GWD 的技术参数

4.1 集中器无线模块的技术参数

工作电压	+4.75~5.25V
工作频率	475~495MHz

频率稳定度	±2.5PPM
工作带宽	50/100KHz
发射功率	27dBm
发射电流	≤400mA
接收灵敏度	-122dBm
接收电流	≤80mA
接口格式	9600/8N1/ TTL
工作温度	-40℃~80℃

4.2 GPRS 模块的技术参数

1944 4112					
工作频率	EGSM900/DCS1800MHz				
最大发射功率	EGSM900 Class 4 (2 W)				
以八人八八八十	GSM1800 Class 1 (1 W)				
接收灵敏度	<-106dBm				
电源电压	3.3V~4.8V(推荐值3.9V)				
工作温度	-40° C ∼80° C				

免责声明

本手册所陈述的产品文本及相关软件版权均属**深圳市华奥通通信技术有限公司**所有,其产权受国家法律绝对保护,未经本公司授权,其它公司、单位、代理商及个人不得非法使用和拷贝。**深圳市华奥通通信技术有限公司**保留在任何时候修订本用户手册且不需通知的权利。

销售与服务

您可以联系深圳市华奥通通信技术有限公司的销售人员来购买模块和开发套件。



详细地址:广东省深圳市南山区兴科一街深圳国际创新谷1栋A座9层

国内业务: 0755-23981076/1077/1078/1079

服务热线: 18565749800

技术支持: liyy@rf-module-china.com

公司网址: www. haccom. cn

